



# G A S S L E R

DER OBERFLÄCHENSPEZIALIST

Hans Gassler AG  
Güterstrasse 6  
5014 Gretzenbach

Tel. 062 858 80 10  
Fax 062 858 80 19  
info@gassler.ch  
www.gassler.ch

## Newsletter Januar 2010

### Wir kennen effizientere Mittel gegen Schimmel

#### Wenn Ihr Haus unter Pilzbefall leidet, haben wir das richtige Rezept.

Der hauptsächliche Grund für Schimmelpilzbewuchs in Innenräumen ist die übermässige Feuchtigkeit. Die Gründe dafür sind vielfältig: bauliche Mängel, nutzungsbedingte Ursachen oder ungewöhnliche Ereignisse wie Leitungsbrüche oder Hochwasser.

Eine erfolgreiche Schimmelpilzsanierung wird erst dann möglich, wenn die Ursachen für den Befall bekannt und beseitigt sind. Dazu braucht es den zertifizierten Fachmann. Er kennt das Rezept, wie Schimmelpilzwachstum vermieden werden kann.



Ihr Kontakt

**Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir stehen Ihnen als zertifizierter Fachbetrieb gerne mit Rat und Tat zur Verfügung:**

Hans Gassler

Telefon:

062 858 80 10

Mobil:

079 606 90 01