



G A S S L E R

DER OBERFLÄCHENSPEZIALIST

Hans Gassler AG
Güterstrasse 6
5014 Gretzenbach

Tel. 062 858 80 10

Fax 062 858 80 19

info@gassler.ch

www.gassler.ch

Newsletter September 2010



Haben Sie gewusst, dass die Hans Gassler AG nebst Korrosionsschutz im Aussenbereich auch Betonsockel-Sanierungen anbietet?

Denn Betonsockel von Kandelabern, Masten und Signalkonstruktionen benötigen eine spezielle Behandlung: diese müssen Strassenkehrmaschinen standhalten, resistent gegen Hundeurin und Streusalz sein und eine feste Verankerung schaffen.

Kurt Schenker, Leiter Beschichtung Mobil, vergleicht den Masten gerne mit einem Zahn, der nur im gesunden Untergrund optimal halten kann.

Die Reparatur oder der komplette Ersatz des Betonsockels wird fachmännisch vom Team der Beschichtung Mobil ausgeführt.

Extreme Dauernässe im Boden kann zu aggressivem Rostfrass führen. Durch das Freilegen des Mastenfusses können wir dort den Stahl beurteilen. Ein

rechtzeitiges Anbringen eines ausreichenden Betonsockels schützt den Mastenfuss.

Messungen zeigen, dass bereits sechs Jahre nach dem Feuerverzinken ein starkes Korrodieren der Kandelaber möglich ist. Eine gründliche Prüfung vorort gibt Aufschluss, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist: Dazu messen wir die Rest-Zinkschicht und Farbdicke und begutachten den allgemeinen Zustand von Betonsockel und Stahlmasten.

Durch die stete Nässe im Boden ist bei diesem Masten der Rostfrass sehr stark vorgeschritten. Da im Innern des Kandelabers der Rostfrass nicht prüfbar ist, wäre das Risiko zu gross, diesen Masten zu sanieren. Eine kostenintensive Gesamterneuerung wird nötig.



Möchten Sie mehr erfahren?

Kurt Schenker, Leiter Beschichtung Mobil, gibt Ihnen gerne Auskunft und freut sich auf Ihren Anruf:

Zentrale: 062 858 80 10

Mobil: 079 470 01 50

Fachmännische Kontrollen und gut geplante und regelmässig durchgeführte Unterhaltsarbeiten garantieren die Werterhaltung der Masten. Unterhalten bedeutet das Leben der Masten verlängern und Geld sparen!

Ihr Kontakt